

Datum : 20.01.2017

Zeit : 02:02 Uhr

Ansprechpartner: BOI Doberschütz

Kaminbrand in Kerpen - Langenich

Die Feuerwehr Kerpen rückte kurz vor 22:00 Uhr zu einem gemeldeten Kaminbrand nach Kerpen – Langenich aus.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war eine deutliche Rauchentwicklung sowie Funkenflug aus dem Kamin eines Wohnhauses erkennbar. Im Inneren des Kamins hatten sich große Bereiche des abgelagerten Rußes entzündet.

Der Kamin wurde mehrfach vom Korb der Teleskopmastbühne aus gekehrt. Auch nachdem im Kamin keine Glutnester mehr zu erkennen waren, wurden an den Wänden des Kamins mittels Wärmebildkamera hohe Temperaturen festgestellt.

Auf Grund dieser hohen Temperaturen sowie an den Kamin grenzenden Holzbalkendecken und Holzverkleidungen verblieb noch eine Brandwache der Feuerwehr vor Ort, bis die Temperaturen im Bereich des Kamins deutlich gesunken waren.

Im Einsatz waren der Löschzug Kerpen sowie die hauptamtliche Wache mit 21 Einsatzkräften unter der Leitung von Brandoberinspektor Ralph Doberschütz.

(Beigefügt ist ein Bild der Einsatzstelle)