

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Angefertigt im Auftrag der

Hagedorn GmbH Werner-von-Siemens-Straße 18 33334 Gütersloh

Köln, im Januar 2016



Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem

Projektnummer 160048 (interne Projektnummer)

Bearbeitung Franziska Volke, M.Sc.

Umfang 15 Seiten Text, 04 Tabellen, III Anlagen

Auftragsdatum 03.12.2015

Auftraggeber Hagedorn GmbH

Werner-von-Siemens-Straße 18

33334 Gütersloh

Auftragnehmer Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH

Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln

Fon: 0221/17 09 17-0 Fax: 0221/17 09 17-99

e-mail: koeln@mullundpartner.de Homepage: www.mullundpartner.de

Köln, den 13.01.2016

Dr. Jürgen Margane (Geschäftsführer)



Ingenieurgesellschaft

Bericht vom 13.01.2016

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
T	ABELLENVERZEICHNIS	IV
A	NLAGENVERZEICHNIS	IV
1	ANLASS, VORGANG 1.1 Auftraggeber und Auftragsdatum 1.2 Veranlassung, Aufgabenstellung 1.3 Auftragsumfang	1 1
2	VERWENDETE UNTERLAGEN UND LITERATUR	2
3	STANDORTIDENTIFIKATION	3 4
4	DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN	5
5	UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE 5.1 Ergebnisse der Geländearbeiten 5.2 Chemische Untersuchungsergebnisse 5.2.1 Beurteilungskriterien 5.2.2 Ergebnisse der chemischen Analytik 5.2.3 Analysenergebnisse der Bodenmischproben nach LAGA TR Boden 2004	7 8 8
6	BEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN 6.1 Gefährdungsabschätzung und Empfehlung 6.2 Abfalltechnische Beurteilung	13
7	ZUSAMMENFASSUNG	14

Seite IV von IV

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Bericht vom 13.01.2016

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 01:	Kenndaten des Untersuchungsgeländes	3
	Zusammenstellung der Bodenproben und Analysenumfang	
Tabelle 03:	Ergebnisse der Feststoffanalytik; organische Parameter	11
Tabelle 04:	Abfalltechnische Einstufung der Bodenmischproben	12

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage I: Abbildungen

Abbildung 01: Lage der Untersuchungsfläche im Stadtgebiet von Kerpen-

Horrem

Abbildung 02: Lageplan mit Darstellung der umweltrelevanten Nutzungen aus

der Historie

Abbildung 03: Lageplan mit Darstellung der Sondieransatzpunkte

Anlage II: Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile

Anlage III: Chemische Analytik



1 ANLASS, VORGANG

1.1 Auftraggeber und Auftragsdatum

Die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Köln, wurde am 03.12.2015 durch die Hagedorn GmbH, Gütersloh, auf Grundlage des Angebotes A0115343 vom 02.12.2015 mit der Durchführung einer orientierenden altlasten- und abfalltechnischen Bodenuntersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem beauftragt.

1.2 Veranlassung, Aufgabenstellung

Die Hagedorn GmbH, Gütersloh, plant ggf. den Erwerb des insgesamt ca. 17.385 m² großen ehemaligen Deponieeingangsbereiches der Deponiegesellschaft Horrem Dr. Müller GmbH an der Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem. Nach aktuellem Planungsstand soll dieser Bereich einer Nutzungsänderung hinsichtlich einer Folgenutzung und Bebauung zu Wohnzwecken unterzogen werden. Der östlich angrenzende Deponiekörper soll rekultiviert und zu einem Naherholungsgebiet umgestaltet werden.

Im Vorfeld einer Umnutzung ist der Umfang möglicher Bodensanierungs- und -entsorgungsmaßnahmen zu ermitteln. Zur Erhöhung der Kostensicherheit in der Planungsphase und zur Abschätzung des möglichen Altlastenrisikos sind daher entsprechende Altlastenuntersuchungen erforderlich.

Zur Überprüfung der Untergrundverhältnisse im Hinblick auf eine potenzielle Verunreinigung des Bodens sollte die Untersuchungsfläche daher mittels Bodensondierungen erkundet und eine Gefährdungsabschätzung entsprechend dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) abgeleitet werden.

1.3 Auftragsumfang

Unter Berücksichtigung der historischen Nutzung sowie zur weitgehend flächenhaften Erfassung der Untergrundsituation wurden die nachfolgend beschriebenen Leistungen zur orientierenden Gefährdungsabschätzung bzw. zur Beweissicherung durchgeführt.

Im Verlauf der Feld- und Laborarbeiten wurde der Untersuchungsumfang angepasst und wie folgt durchgeführt:

- Abteufen von 12 Kleinrammbohrungen (KRB) auf der Untersuchungsfläche und Entnahme von Bodenproben,
- chemische Untersuchung von ausgewählten Bodenproben auf relevante Schadstoffparameter im Feststoff,

Seite 2 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Bericht vom 13.01.2016

- Erstellung von fünf repräsentativen Mischproben und chemische Analyse auf die Parameter der LAGA TR Boden (2004) zur abfalltechnischen Vordeklaration,
- Erläuterung und Darstellung der Untersuchungsergebnisse in einem gutachterlichen Bericht.

Basierend auf den Ergebnissen der Feld- und Laborarbeiten wird das umweltrelevante Gefährdungspotenzial der Untersuchungsfläche beurteilt. Es werden Empfehlungen zu einer weiteren Vorgehensweise gegeben.

2 VERWENDETE UNTERLAGEN UND LITERATUR

Im Folgenden sind die für die Bearbeitung des Auftrages verwendeten Unterlagen aufgeführt.

Gutachten, Auskünfte, Planunterlagen:

- Engel Umwelttechnik GmbH & Co. KG: Lageplan Gewerbestandort Deponie Horrem, Maßstab 1:500, Stand: 24.04.2014, Köln.
- Auskunft aus dem Altlastenkataster, Rhein-Erft-Kreis, Zeichen 70-9-05/17, Stand: 17.12.2015.
- Mull und Partner Ing.-Ges. mbH (18.12.2015): Gutachterliche Kurzbeurteilung der Ergebnisse zum BV ehemaliger Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem, Köln.
- Mull und Partner Ing.-Ges. mbH (2016): Orientierende Baugrunduntersuchung und Gründungsempfehlung Bauvorhaben ehem. Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem.

Literatur

- BUNDES-BODENSCHUTZGESETZ (BBodSchG): Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten, 17. März 1998, zuletzt geändert 24.02.2012.
- BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG (BBodSchV): Maßnahmen-, Prüfund Vorsorgewerte, 12. Juli 1999, zuletzt geändert 24.02.2012.
- LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT ABFALL, (LAGA) (Hrsg.) (2003/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen: Teil I: Allgemeiner Teil, Stand 06.11.2003; Teil II: Technische Regeln für die Verwertung, 1.2 Bodenmaterial (TR Boden), Stand 05.11.2004.

Bericht vom 13.01.2016



LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER; LAWA (1994): Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden, Stuttgart.

3 STANDORTIDENTIFIKATION

3.1 Lage und Nutzung des Untersuchungsgeländes

Das gegenständliche Untersuchungsgelände befindet sich in Kerpen, Ortsteil Horrem, ca. 400 m nordöstlich des Bahnhofs Horrem. Im Norden wird das Grundstück durch den Straßenverlauf der Josef-Bitschnau-Straße bzw. durch die Bundesbahnstrecke Aachen - Köln begrenzt. Im Süden wird das Gelände durch die höher liegende Wohnanlage "Buchenhöhe" und im Westen durch das Grundstück der ehemaligen "Villa Winter" begrenzt. Unmittelbar östlich grenzt der eigentliche Deponiekörper der Deponiegesellschaft Horrem Dr. Müller GmbH an das Untersuchungsgelände. Die Gesamtgröße beträgt ca. 17.385 m².

Die mittlere Geländehöhe des Untersuchungsgeländes liegt bei 90 m - 92 m NHN. An der südlichen und östlichen Grundstücksgrenze steigt das Gelände steil bis auf etwa 102 m NHN an.

Die Lage der Untersuchungsfläche im Stadtgebiet von Kerpen ist in Abbildung 01 in Anlage I dargestellt. In der folgenden Tabelle 01 sind die Kenndaten des Untersuchungsgeländes aufgeführt.

Tabelle 01: Kenndaten des Untersuchungsgeländes

Flächenzustand	zwei Bestandsgebäude, Außenanlagen teilweise versiegelt.
Adresse	Josef-Bitschnau-Straße 42
Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Stadt/Stadtteil	Kerpen-Horrem
Gemarkung	Horrem
Flur	2
Flurstücke	1831
Geländehöhe	zwischen 90 m und 92 m NHN
Grundstücksgröße	ca. 17.385 m²

Das zu betrachtende Untersuchungsgelände stellt den ehemaligen Eingangs- bzw. Einfahrtsbereich der Deponie dar. Aktuell befinden sich auf dem gegenständlichen Gelände noch eine Lager- und Abstellhalle inklusive oberirdischem Dieseltank, ein Sanitärgebäude, die baulichen Reste einer ehemaligen Reifenwaschanlage sowie eine Lkw-Waage. Im Bereich der betrieblichen Einrichtungen sowie im Einfahrts- und Ausfahrtsbereich sind die Außenflächen versiegelt. Die übrigen Grundstücksbereiche sind nicht versiegelt. Im Rahmen der Flächenentwicklung sollen die noch vorhandenen Betriebsanlagen und technischen Einrichtungen rückgebaut werden.

Seite 4 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem M&P

Bericht vom 13.01.2016

Nach Auskunft der unteren Bodenschutzbehörde des Rhein-Erft-Kreises vom 17.12.2015 liegt das Grundstück (Teilbetriebsfläche 1a) in der westlichen Randlage einer Altablagerung. Informationen über schädliche Bodenveränderungen liegen nicht vor. Aufgrund der historischen Nutzung und im Hinblick auf die geplante Wohnnutzung werden bodenkundliche Untersuchungen und Gefährdungsabschätzungen erforderlich.

3.2 Historische Nutzung

Entsprechend einer Auswertung von historischen Kartenwerken sowie einer Literaturrecherche liegt das Untersuchungsgelände im Bereich eines ehemaligen Tagebaugeländes zur Gewinnung von Quarzkies und -sand. Seit Einstellung der Gewinnungsmaßnahmen im Jahr 1991 wurde das östlich angrenzende Gelände durch die Westdeutsche Quarzwerke Dr. Müller GmbH sukzessive mit inerten Abfällen der Güte DK I verfüllt. Seit 2009 befindet sich der Deponiebetrieb in der Stilllegungsphase und der Rekultivierung.

Die gegenständliche Betrachtungsfläche liegt nicht im Bereich der verfüllten Fläche. Hier befanden sich lediglich die betrieblichen Anlagen und technischen Einrichtungen des Deponiebetriebes sowie der Einfahrts- und Ausfahrtsbereich.

Gemäß Auswertung von historischen Kartenwerken lassen sich folgende umweltrelevante technische Anlagen zusammenfassen (vgl. Abbildung 02):

- Klärteiche im Osten (verfüllt bzw. rückgebaut),
- Wasch- und Klassiereinheit (rückgebaut),
- Reifenwaschanlagen (tlw. rückgebaut),
- Unterstell- und Betankungsplatz im Südwesten (rückgebaut).

3.3 Geplante Nutzung

Nach aktuellen Kenntnisstand soll die gegenständliche Fläche hinsichtlich einer Folgenutzung und Bebauung zu Wohnzwecken entwickelt werden. Die Beurteilung der Untersuchungsergebnisse erfolgt daher in Hinblick auf eine Folgenutzung zu Wohnzwecken.

3.4 Geologie und Hydrogeologie

Das Gelände befindet sich regionalgeologisch im südwestlichen Bereich der Niederrheinischen Bucht. Begrenzt wird diese im Süden und Westen von der Eifel und im Osten vom Bergischen Land. Nach ersten Einsenkungstendenzen im jüngeren Paläozoikum fand der wesentliche Einbruch der Niederrheinischen Bucht im Tertiär statt. Seit dem Oligozän wurden bis zu 1.300 m mächtige marine und terrestrische Sedimente auf paläozoischem und mesozoischem Grundgebir-

Seite 5 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem M&P

Bericht vom 13.01.2016

ge abgelagert. Zahlreiche, in der Regel NW-SE-streichende und zum Teil noch aktive, Verwerfungen und Staffelbruchsysteme zerlegen die südliche Niederrheinische Bucht in fünf Schollen.

Den südwestlichen Teil der Niederrheinischen Bucht bildet die Erft-Scholle, in der auf devonischem Grundgebirge mächtige tertiäre und quartäre Sedimente lagern.

Das devonische Grundgebirge besteht hauptsächlich aus geschiefertem Tonstein und Sandstein. Bei den tertiären Sedimenten handelt es sich als Folge fortwährender Regressionen und Transgressionen um eine flache Wechsellagerung von Sanden, Tonen und geringmächtigen Braunkohleflözen. Im Zuge starker Absenkungsvorgänge während des Quartärs erfolgte eine Sedimentation von Lockersedimenten des Rheins.

Im Bereich des Untersuchungsgebietes stehen unmittelbar unterhalb von anthropogen aufgebrachten Auffüllungen die tertiären Sande, Tone und untergeordnet auch Braunkohleflöze der Indener und Ville-Schichten an. Dabei weist der tertiäre, sehr reine Quarzsand Mächtigkeiten zwischen 40 m bis 70 m auf und wurde in der Vergangenheit insbesondere für die Verwendung in der Glasindustrie abgebaut.

Die weitere Umgebung wird im Wesentlichen aus fluviatilen Ablagerungen des älteren Quartärs sowie aus künstlichen Auffüllung in Form von "Forstkies" charakterisiert. Zudem prägen das Gebiet zwei bewegungsaktive geologische Störzonen, der sogenannten Götzenkirchener Sprung und der Horremer Sprung.

Das Senkungsgebiet der Niederrheinischen Bucht besitzt aufgrund der mächtigen Lockergesteinsmassen, bestehend aus Sand und Kies, ein erhebliches Porenvolumen, welches große Mengen an Grundwasser speichert und führt. Im Bereich der Erft-Scholle stellt die altpleistozäne Hauptterrasse den wichtigsten Grundwasserleiter da. Darunter befindet sich die 300 m mächtige Hauptkies-Serie als zweites wichtiges Grundwasserstockwerk. Die Entwässerung durch den Braunkohlentagebau bestimmt im Wesentlichen die Fließrichtung im obersten Grundwasserstockwerk. Zurzeit zeigt diese in östliche Richtung.

Das Untersuchungsgelände befindet sich weder innerhalb eines festgesetzten, noch eines geplanten Trinkwasserschutzgebietes.

4 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN

4.1 Geländearbeiten

Im Rahmen der Geländearbeiten wurden am 09.12. und 10.12.2015 durch die Geoservice Soltenborn GmbH, Aachen, insgesamt 12 Kleinrammbohrungen (KRB 1 bis KRB 12) durchgeführt. Die Auswahl der Bohransatzpunkte richtete sich dabei nach nutzungsspezifischen Verdachtsmomen-

Seite 6 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Bericht vom 13.01.2016

ten und berücksichtigte zusätzlich eine angenäherte, flächige Erfassung der Untergrundsituation auf dem gesamten Untersuchungsgelände.

Die Bohrpunkte wurden in folgenden Bereichen angesetzt:

KRB 1 + 2 + 10 - 12
 Flächenerfassung

KRB 4 + 7 ehem. Reifenwaschanlage

• KRB 3 + 5 ehem. Klärteich

KRB 6 oberirdischer Dieseltank

KRB 8 ehem. Gebäudesubstanz, (Wasch- und Klassiereinheit)

KRB 9 ehem. Unterstell- und Betankungsplatz

Die Bohrungen wurden im Durchmesser von 50 mm bis in das organoleptisch unauffällige Geogen bis zu einer Endteufe von maximal 9,0 m u. GOK niedergebracht. Aufgrund von massivem Bohrwiderstand wurden die Sondierungen KRB 1, KRB 7 und KRB 9 jeweils verlegt.

Das Bohrgut wurde durch einen Diplom-Geologen geologisch-organoleptisch angesprochen und in Schichtenverzeichnissen gemäß EN ISO 14688-1 und DIN 4023 erfasst. Je Schichtwechsel, bei organoleptischer Auffälligkeit bzw. mindestens je laufenden Meter wurden Bodenproben entnommen und in luftdicht verschließbare Glasbehälter abgefüllt. Insgesamt wurden 73 Bodenproben entnommen.

Die Sondierungen wurden im Anschluss ihrer Lage und Höhe nach vermessen. Die Lage der Sondierungen ist in Abbildung 03 in Anlage I dargestellt.

4.2 Laborarbeiten und chemischer Untersuchungsumfang

Aus dem gewonnenen Bohrgut wurden drei repräsentative Bodenmischproben aus den Auffüllungsmaterialien (MP-01 bis MP-03) sowie zwei Bodenmischproben aus den tertiären Sedimenten (MP-04 und MP-05) zusammengestellt und chemisch auf die spezifischen Parameter gemäß LAGA TR Boden (2004) untersucht.

Darüber hinaus wurden zur Beweissicherung zusätzlich Bodeneinzelproben aus den o.g. nutzungsspezifischen Verdachtsbereichen auf die Schadstoffparameter polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Schwermetalle (SM) sowie Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) im Feststoff untersucht. Die Zusammensetzung der Mischproben und Bodeneinzelproben, das repräsentierte Material sowie die chemische Analytik sind in der folgenden Tabelle 02 aufgeführt.



Bericht vom 13.01.2016

Tabelle 02: Zusammenstellung der Bodenproben und Analysenumfang

Probe	Ansatzpunkte	Einzelprobe	Repräsentierter Bereich/Material	Analytikumfang
MP-01	KRB 1b, KRB 2, KRB 3, KRB 7b	BP 1b/1 - 2, BP 2/1, BP 3/1 - 2, BP 7b/1	Südöstlicher Bereich Auffüllung (0,0 m - max. 1,5 m u. GOK)	
MP-02	KRB 4, KRB 5, KRB 6, KRB 8	BP 4/1 - 3, BP 5/1 - 2, BP 6/1 - 2, BP 8/1	Nordöstlicher Bereich Auffüllung (0,0 m - max. 2,7 m u. GOK)	
MP-03	3 KRB 9a, KRB 9b, BP 9a/1, BP 9b/1 - 2, BP 10/1		Westlicher Bereich Auffüllung (0,0 m - max. 2,6 m u. GOK)	LAGA TR Boden (2004), Feststoff und Eluat
MP-04 KRB 2, KRB 3, KRB 4, KRB 6		BP 2/3, BP 3/3, BP 4/4, BP 6/3	Östlicher Bereich Tertiäre Sedimente (0,9 m - max. 3,5 m u. GOK)	
MP-05	KRB 7b, KRB 9b, KRB 10, KRB 11, KRB 12	BP 7b/2, BP 9b/2, BP 10/3, BP 11/3, BP 12/2	Westlicher Bereich Tertiäre Sedimente (0,5 m - 3,5 m u. GOK)	
BP 3/1-2	KRB 3	BP 3/1 - 2	ehem. Klärteich (0,0 m - 1,5 m u. GOK)	MKW, SM, PAK
BP 4/2-3	KRB 4	BP 4/2 - 3	ehem. Reifenwaschanlage (0,4 - 2,4 m u. GOK)	MKW, SM
BP 6/1	KRB 6	BP 6/1	oberirdischer Dieseltank (0,24 - 1,0 m u. GOK)	MKW
BP 7b/1	KRB 7b	BP 7b/1	ehem. Reifenwaschanlage (0,0 - 0,5 m u. GOK)	MKW, SM

Die Analytik erfolgte im akkreditierten Labor der Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling. Die verbliebenen Proben wurden als Rückstellproben inventarisiert. Die Laborberichte der chemischen Bodenuntersuchungen sind diesem Gutachten in Anlage III beigefügt.

5 UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

5.1 Ergebnisse der Geländearbeiten

Im Rahmen der Geländearbeiten erreichten alle 12 abgeteuften Bohrungen das organoleptisch unauffällige Geogen. Die maximale Bohrendteufe betrug dabei 9,0 m unter Geländeoberkante.

Die Bohrgutansprache der Sondierungen ergab einen prinzipiell ähnlichen, zweigeteilten geologischen Profilaufbau. Unter der Geländeoberfläche stehen flächenhaft Auffüllungsmaterialien an, die im Liegenden von den tertiären Sedimenten unterlagert werden.

Die erfassten Schichten waren überwiegend schwach feucht bis feucht ausgebildet. Ein Stau-,

Seite 8 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem M&P

Bericht vom 13.01.2016

Schicht- oder Grundwasserhorizont wurde bis zur maximalen Endteufe von 9 m nicht angetroffen. Die Lage der Kleinrammbohrungen ist in Abbildung 03 der Anlage I dargestellt.

<u>Auffüllung</u>

Unter der Geländeoberfläche bzw. Versiegelung wurde in allen Sondierungen der Auffüllungshorizont erfasst. Die Mächtigkeit variiert hierbei zwischen 0,5 m (KRB 2 und KRB 7b) und 2,7 m (KRB 5) und liegt im Durchschnitt bei 1,5 m. In KRB 8 im Bereich der ehemaligen Wasch- und Klassiereinheit lag die Auffüllungsmächtigkeit bei 7,0 m.

Zum überwiegenden Teil stellt der heterogene Auffüllungshorizont einen Fein- bis Grobsand sowie bereichsweise einen umgelagerten Oberboden mit schluffigen, tonigen und sandigen Nebenbestandteilen und variierenden Anteilen an Fremdbeimengungen wie Ziegel- und Betonbruch, Glasreste und Organik dar.

Geogen

In der weiteren Schichtenfolge stehen unterhalb der Auffüllungsmaterialien bis zur maximalen Erkundungsendtiefe von 9,0 m u. GOK die tertiären Sedimente an. Diese werden überwiegend durch weiße bis hellgelbe/gelbe Fein- bis Mittelsande und Kiese (fein- bis grobsandige und kiesige Beimengungen) charakterisiert. Die sandigen und kiesigen Nebengemengeanteile treten in unterschiedlichen Anteilen auf.

Im Bereich der Bohrungen KRB 2, KRB 4 und KRB 5 wurden des Weiteren in Tiefen zwischen 0,5 m und 7,0 m u. GOK die tertiären Tone erschlossen.

Organoleptische Auffälligkeiten

Abgesehen von den anthropogenen Beimengungen im Auffüllungshorizont wurden keine organoleptischen Auffälligkeiten wahrgenommen.

Die detaillierten Schichtbeschreibungen der Bohrungen in Form von Schichtenverzeichnissen und Bohrprofilen sind dem Gutachten in Anlage II beigefügt.

5.2 Chemische Untersuchungsergebnisse

5.2.1 Beurteilungskriterien

Gefährdungsabschätzung

Im <u>Bundes-Bodenschutzgesetz</u> (<u>BBodSchG</u>) und der zugehörigen <u>Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung</u> (<u>BBodSchV</u>) von 1999 werden bundesweite Prüf- und Maßnahmenwerte für den

Seite 9 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Bericht vom 13.01.2016

Boden festgelegt. Bei Überschreiten der Prüfwerte ist zu prüfen, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt. Bei Überschreiten von Maßnahmenwerten sind, unter Berücksichtigung der jeweiligen Bodennutzung, Maßnahmen erforderlich (z.B. Einleiten einer Sanierung). Dabei sind insbesondere Art und Konzentration der Schadstoffe, die Möglichkeit ihrer Ausbreitung in die Umwelt und ihrer Aufnahme durch Mensch, Tiere, Pflanzen unter Berücksichtigung der Nutzung zu untersuchen und zu bewerten.

Weitere wichtige Aspekte zur Gefährdungsabschätzung sind die allgemeinen physiko-chemischen Standortbedingungen (z.B. Durchlässigkeit, Aufbau des Untergrundes, Grundwasserflurabstand, Versiegelungsgrad etc.). Diese Standortbedingungen haben sowohl Einfluss auf die Einwirkungsmöglichkeiten der Schadstoffe auf Schutzgüter (Schutzgutexposition: Weg eines Schadstoffes von der Schadstoffquelle im Boden oder der Altlast bis zu dem Ort einer möglichen Wirkung auf ein Schutzgut) sowie auch auf das Ausmaß des zeitlichen und räumlichen Schadstofftransfers.

Des Weiteren ist die Umweltrelevanz und Umweltschädlichkeit der nachgewiesenen Schadstoffe zu betrachten. Hierzu sind die Art und Menge sowie ihre physikalischen, chemischen, toxikologischen und biologischen Eigenschaften sowie mögliche Synergieeffekte zu beurteilen.

Zur abschließenden Beurteilung der Kontamination ist eine Zusammenschau der genannten Kriterien nötig. Alle zur Verfügung stehenden und verwendeten Vergleichswerte, insbesondere die i.d.R. weiteren Handlungsbedarf signalisierenden Prüfwerte (PW) und Maßnahmenwerte (MW), sind vor diesem Hintergrund kritisch zu diskutieren.

Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Wirkungspfad Boden → Mensch (orale und inhalative Aufnahme) werden behelfsweise zur Beurteilung des Benzo(a)pyren-Gehaltes (PAK-Leitparameter) in den tieferen Bodenhorizonten orientierend herangezogen. Streng genommen gelten die Prüfwerte der BBodSchV nur für den Oberboden und für eine Analytik an der Feinfraktion (< 2 mm Korngröße) der zu untersuchenden Probe. Bei einer Überschreitung der nutzungsbezogenen Prüfwerte ist unter der Berücksichtigung der Bodennutzung eine einzelfallbezogene Prüfung durchzuführen und festzustellen, ob eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt.

Zur Beurteilung eines möglichen Gefährdungspotentials für das Schutzgut Grundwasser werden zum Vergleich möglicher Bodenbelastungen mit Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), die Prüfwerte und Maßnahmenschwellenwerte (MW) der <u>LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser: Empfehlungen für die Erkundung, Bewertung und Behandlung von Grundwasserschäden; Stand 1994)</u> herangezogen.

Die Vergleichswerte der LAWA für Kohlenwasserstoffe beruhen auf der sog. H18 Bestimmungsmethode. Diese Methode darf nicht mehr angewendet werden. Insofern ist ein Vergleich mit den Prüf- und Maßnahmenschwellenwerten der LAWA (KW, H18) für den ermittelten KW-Index (GC)

Seite 10 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem

M&P

Bericht vom 13.01.2016

streng genommen nicht möglich. Vergleichswerte für den KW-Index liegen bislang nicht vor.

Für Orientierungswerte für Bodenbelastungen der LAWA ist jeweils ein Intervall angegeben, da die individuellen hydrogeologischen Verhältnisse am Standort bei der Bewertung mit berücksichtigt werden müssen.

Abfalltechnische Beurteilungen

Zur orientierenden abfalltechnischen Einstufung der anfallenden Aushubmaterialien werden die Zuordnungswerte der <u>LAGA-Richtlinie</u> herangezogen. In der LAGA-Richtlinie (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, 1997 "Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen" - Technische Regeln; Technische Regeln für die Verwertung von Bodenmaterial (TR Boden), Stand: 2004) werden Zuordnungskriterien für eine Wiederverwendung zu speziellen Zwecken angegeben.

Das erbohrte Auffüllungsmaterial weist durchschnittlich < 10 Vol. % anthropogene Beimengungen wie Ziegelbruch, Betonbruch und Ähnliches auf. Demnach ist das Auffüllungsmaterial in die Einbauklassen Z 0 bis Z 2 gem. LAGA TR Boden (2004) zu klassifizieren.

Einbauklasse 0	Uneingeschränkter Einbau; Verwertung von Bodenmaterial in bodenähnlichen Anwendungen
Einbauklasse 1.1	Eingeschränkter offener Einbau in technischen Bauwerken bei ungünstigen hydrogeologischen Standortbedingungen
Einbauklasse 1.2	Eingeschränkter offener Einbau in technischen Bauwerken bei günstigen hydrogeologischen Standortbedingungen
Einbauklasse 2	Eingeschränkter Einbau in technischen Bauwerken mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

Der Zuordnungswert Z 2 stellt die Obergrenze der Verwertbarkeit von Aushubmaterialien dar, oberhalb derer eine Entsorgungsverpflichtung/Deponierung besteht.

5.2.2 Ergebnisse der chemischen Analytik

• Feststoffanalytik der organischen Parameter

Die vollständigen Analysenergebnisse der untersuchten Bodeneinzel- und Mischproben sind in der folgenden Tabelle 03 aufgeführt und den heranzuziehenden Vergleichswerten der BBodSchV (1999) für Wohnnutzung sowie der LAWA (1994) gegenübergestellt.



Bericht vom 13.01.2016

Tabelle 03: Ergebnisse der Feststoffanalytik; organische Parameter

Probe	Entnahme- tiefe	Parameter							
		MKW (GC)	Summe BTEX	Summe LCKW	Summe PAK	Summe PAK	Benzo- (a)-	Naphtha- lin	PCB ₆ *
					(EPA)	(LAWA)	pyren		
	m u. GOK	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
MP-01	0,0 - 1,5	320	n.b.	n.b.	9,54	9,54	0,81	< 0,05	0,02
MP-02	0,0 - 2,7	< 40	n.b.	n.b.	1,83	1,83	0,16	< 0,05	n.b.
MP-03	0,1 - 2,6	< 40	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	< 0,05	< 0,05	n.b.
MP-04	0,9 - 3,5	< 40	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	< 0,05	< 0,05	n.b.
MP-05	0,5 - 3,5	< 40	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	< 0,05	< 0,05	n.b.
BP 3/1-2	0,0 - 1,5	< 40			1,78	1,78	0,15	< 0,05	
BP 4/2-3	0,4 - 2,4	< 40							
BP 6/1	0,24 - 1,0	150							
BP 7b/1	0,0 - 0,5	< 40							
Vergleichswerte									
BBodSchV (199									
Wohnnutzung	Prüfwert						4		0,8
<u>LAWA (1994)</u>	Prüfwert	300 - 1.000	2 - 10	1 - 5		2 - 10		1 - 2	0,1 - 1
Maßnahme	nschwellenwert	1.000 - 5.000	10 - 30	5 - 25		10 - 100		5	1 - 10

n.b.	= nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > Bestimmungsgrenze verwendet werden
	= nicht untersucht
(*)	= PCB ₆ = Summe der 6 PCB-Kongenere nach Ballschmiter
fett	= Prüfwertbereich LAWA bzw. Prüfwert BBodSchV überschritten

In den auf leichtflüchtige aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe (BTEX, LHKW), Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) sowie auf polychlorierte Biphenyle (PCB) untersuchten Mischproben und Bodeneinzelproben wurden keine Auffälligkeiten nachgewiesen. Die jeweiligen Prüfwerte nach LAWA (1994) bzw. BBodSchV werden nicht überschritten.

Die Mischprobe MP-01 aus dem Auffüllungsmaterial des östlichen Grundstücksbereiches zeigt mit 9,54 mg/kg einen im Prüfwertbereich nach LAWA liegenden PAK-Gehalt. Die übrigen Mischproben sowie die Bodeneinzelprobe BP 3/1-2 aus dem Bereich des ehemaligen Klärteichs zeigen mit maximal 1,83 mg/kg unauffällige und unter dem Prüfwert liegende PAK-Gehalte.

Der Prüfwert nach BBodSchV für den kanzerogenen PAK-Einzelparameter Benzo(a)pyren sowie der Prüfwert nach LAWA für den wasserlöslichsten PAK-Einzelparameter Naphthalin wird in keiner der untersuchten Proben überschritten.





• Feststoff- und Eluatanalytik der Schwer- und Halbmetalle

Ein Vergleich mit den nutzungsbezogenen Prüfwerten der BBodSchV kann hier nur in Anlehnung erfolgen, da diese nur für den Oberboden und die Feinkornfraktion < 2 mm heranzuziehen sind. Die Prüfwerte der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser können ebenfalls nur orientierend herangezogen werden, da diese nur für den Übergangsbereich von der ungesättigten zur wassergesättigten Zone gelten.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Feststoff- und Eluatanalysen in den untersuchten Mischproben MP-01 bis MP-05 und den Bodeneinzelproben BP 3/1-2, BP 4/2-3 und BP 7/1 keine Überschreitungen der jeweiligen Prüfwerte nach BBodSchV für den Wirkungspfad Boden - Mensch und Boden - Grundwasser für die untersuchten Metalle Blei, Cadmium, Kupfer, Chrom, Nickel, Quecksilber, Zink sowie Arsen.

Die vollständigen Laborberichte zu der chemischen Analytik sind diesem Gutachten in Anlage III beigefügt.

5.2.3 Analysenergebnisse der Bodenmischproben nach LAGA TR Boden 2004

Die nachfolgende Tabelle 04 gibt die abfalltechnische Einstufung der repräsentativ zusammengestellten Bodenmischproben MP-01 bis MP-05 aus den Auffüllungsmaterialien sowie tertiären Sedimenten wieder.

Tabelle 04: Abfalltechnische Einstufung der Bodenmischproben

Proben- bezeichnung	Probenmaterial	Zuordnungsklasse gemäß LAGA TR Boden (2004)	Maßgebliche Parameter
MP-01	Auffüllung Südosten	Z 2	PAK (9,54 mg/kg) TOC (1,6 Ma%)
MP-02	Auffüllung Nordosten	Z 1.2	pH-Wert (10,5) Sulfat (24 mg/l)
MP-03	Auffüllung Westen	Z 1.2	pH-Wert (10,2)
MP-04	Tertiäre Sedimente Osten	Z 0	
MP-05	Tertiäre Sedimente Westen	Z 0	

Nach den vorliegenden Analysenergebnissen genügt das zur abfalltechnischen Klassifikation untersuchte Auffüllungsmaterial aus dem südöstlichen Grundstücksbereich (MP-01) den Zuordnungswerten Z 2 gemäß LAGA TR Boden (2004). Maßgebliche Parameter sind der PAK-Gehalt und TOC-Anteil.

Seite 13 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Bericht vom 13.01.2016

Das Auffüllungsmaterial aus dem nordöstlichen Bereich (MP-02) und westlichen Bereich (MP-03) genügt den Zuordnungswerten für Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004). Maßgebliche Parameter sind der pH-Wert sowie die Sulfat-Konzentration.

Das anstehende Geogen (MP-04 und MP-05) genügt zur abfalltechnischen Deklaration den Zuordnungswerten Z 0.

6 BEURTEILUNG UND EMPFEHLUNGEN

6.1 Gefährdungsabschätzung und Empfehlung

Schutzgut menschliche Gesundheit

Zur Beurteilung einer möglichen Belastung des oberflächennahen Untergrundes wurden drei oberflächennahe Mischproben der Auffüllungsmaterialien (MP-01 bis MP-03) sowie Bodeneinzelproben untersucht und den nutzungsbezogenen Prüfwerten der BBodSchV, Direktpfad Boden - Mensch für eine sensible Wohnnutzung gegenübergestellt.

Für keinen der relevanten Parameter wurde eine Prüfwertüberschreitung festgestellt, sodass sowohl aktuell als auch bei einer geplanten Folgenutzung zu Wohnzwecken keine Gefährdung des Schutzgutes "menschliche Gesundheit" gemäß BBodSchV bei Direktkontakt abzuleiten ist.

Schutzgut Grundwasser

Hinsichtlich einer möglichen Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser wurden die Bodenmischproben sowie ausgewählte Bodeneinzelproben auf die organischen Parameter MKW, LHKW, BTEX, PCB und PAK analysiert und den Vergleichswerten der LAWA (1994) gegenübergestellt Dabei konnte für keine Probe eine Überschreitung des jeweiligen Prüfwertbereiche nach LAWA festgestellt werden.

Die leicht erhöhten MKW-Gehalte von 150 mg/kg im Bereich des Dieseltanks sowie im Bereich der südöstlichen Auffüllungsmaterialien (MP-01) von 320 mg/kg MKW entsprechen einer standortspezifischen Hintergrundbelastung, zurückzuführen auf geringfügige Handhabungs- oder Tropfverluste.

Ausweislich der vorliegenden unauffälligen Eluatuntersuchungsergebnissen konnte des Weiteren auch ein möglicher Transport der nachgewiesenen Schwer- bzw. Halbmetallgehalte über den Wirkungspfad Boden - Sickerwasser - Grundwasser nach BBodSchV nicht abgeleitet werden.

Seite 14 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem M&P

Bericht vom 13.01.2016

Eine Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser gemäß BBodSchV über den Wirkungspfad Boden - Sickerwasser - Grundwasser ist auf Basis der Untersuchungsergebnisse sowie einem Flurabstand von > 10 m aktuell sowie bei einer geplanten Folgenutzung zu Wohnzwecken nicht gegeben.

6.2 Abfalltechnische Beurteilung

Das als Z 2 nach LAGA TR Boden (2004) deklarierte Auffüllungsmaterial (MP-01) ist für den eingeschränkten Einbau in technischen Bauwerken mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen verwertbar.

Das als Z 1.2 deklarierte Auffüllungsmaterial (MP-02 und MP-03) ist für den eingeschränkten offenen Einbau in technischen Bauwerken bei günstigen hydrogeologischen Standortbedingen verwertbar.

Das unterlagernde Geogen (tertiäre Sedimente) entspricht der Zuordnung Z 0 und ist für den uneingeschränkten Einbau geeignet.

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die vorgenannten Einstufungen auf Grundlage von punktuellen Aufschlüssen erfolgten. Bei einer Verdichtung des Aufschlussrasters sind ggf. andersartige abfalltechnische Einstufungen möglich.

Die Erdarbeiten sollten zur fachgerechten Separation und Deklaration von Aushubmassen unter gutachterlicher Begleitung ausgeführt und die anfallenden Aushubmassen gemäß Deklaration einer ordnungsgemäßen Entsorgung/Verwertung zugeführt werden.

7 ZUSAMMENFASSUNG

Die Hagedorn GmbH, Gütersloh, plant ggf. den Erwerb des insgesamt ca. 17.385 m² großen ehemaligen Deponieeingangsbereiches der Deponiegesellschaft Horrem Dr. Müller GmbH an der Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem. Nach aktuellem Planungsstand soll dieser Bereich einer Nutzungsänderung hinsichtlich einer Folgenutzung und Bebauung zu Wohnzwecken unterzogen werden. Der östlich angrenzende Deponiekörper soll rekultiviert und zu einem Naherholungsgebiet umgestaltet werden.

Im Vorfeld einer Umnutzung des Grundstückes ist die bestehende Altbebauung fachgerecht rückzubauen und der Umfang möglicher Bodensanierungs- und -entsorgungsmaßnahmen zu ermitteln. Zur Erhöhung der Kostensicherheit in der Planungsphase und zur Abschätzung des möglichen Altlastenrisikos sind daher entsprechende altlasten- und abfalltechnische Untersuchungen erforderlich.

Seite 15 von 15

Orientierende altlasten- und abfalltechnische Untersuchung im ehemaligen Eingangsbereich der Deponie Josef-Bitschnau-Straße 42 in Kerpen-Horrem



Bericht vom 13.01.2016

Auf dieser Grundlage wurde die Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Köln, durch die Hagedorn GmbH, Gütersloh, mit den dafür erforderlichen Leistungen beauftragt.

Insgesamt wurden für die Bodenuntersuchung 12 Kleinrammbohrungen niedergebracht. Die Auswahl der Bohransatzpunkte richtete sich dabei nach den nutzungsspezifischen Verdachtsbereichen und berücksichtigte eine angenäherte flächenhafte Erfassung der Untergrundsituation.

In allen Ansatzpunkten wurden Auffüllungsmaterialien erbohrt, die eine mittlere Mächtigkeit von 1,5 m und Fremdbeimengungen in Form von Ziegel- und Betonbruch, Glasreste sowie Organik aufweisen.

Sowohl in den Auffüllungsmaterialien als auch in den tertiären Sedimenten wurden keine altlastenrelevante Schadstoffgehalte nachgewiesen, sodass sowohl aktuell als auch bei einer geplanten
Folgenutzung zu Wohnzwecken keine Gefährdung des Schutzgutes menschliche Gesundheit bei
Direktkontakt sowie des Schutzgutes Grundwasser über den Wirkungspfad Boden - Sickerwasser
- Grundwasser nach BBodSchV abzuleiten ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine geplante Folgenutzung für Wohnzwecken uneingeschränkt möglich.

Im Rahmen der abfalltechnischen Klassifikation ist das Auffüllungsmaterial als Material der Güte Z 2 bzw. Z 1.2 gemäß LAGA TR Boden (2004) einzustufen. Die geogenen Materialien sind aus chemischer Sicht uneingeschränkt wieder verwertbar.

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass die vorgenannten Einstufungen auf Grundlage von punktuellen Aufschlüssen erfolgten. Bei einer Verdichtung des Aufschlussrasters sind ggf. andersartige abfalltechnische Einstufungen möglich.

Geplante Erdarbeiten sollten aus vorgenanntem Sachverhalt unter fachgutachterlicher Begleitung erfolgen.

Köln, 13.01.2016

Dr. Jürgen Margane
- Geschäftsführer -

A. Franziska Volke, M.Sc.

- Gutachterin -





Anlagen




Anlage I

Abbildungen









Anlage II

Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 Datum: 10.12.2015 **Projekt: BV Deponie Horrem** Bohrung: KRB 1a / DPH 1a 2 3 4 5 6 1 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ansatz-Art Nr Kernverlust (Unternach Bohrgut nach Bohrvorgang punkt **Sonstiges** kante) f) Übliche g) Geologische h) i) Kalk-Benennung Benennung Gruppe gehalt a) Kies; sandig, schluffig Kein Bohrfortschritt: feucht b) 0,60 d) schwer zu bohren e) braun c) locker gelagert h) i) + g) f) Auffüllung a) b) c) d) e) i) f) h) g) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) d) e) c) f) h) i) g) a) b) d) c) e) f) h) i)

g)

KRB 1a / DPH 1a

GOK (91,42 mNHN)

O 10 20 30

O,60 O,60, Kies; sandig, schluffig, Auffüllung, braun,
o feucht, locker gelagert, schwer zu bohren, kalkhaltig,
o Kein Bohrfortschritt;

Höhenmaßstab: 1:45

Blatt 1 von 1

Projekt:	BV Deponie Horrem					
Bohrung:	KRB 1a / DPH	KRB 1a / DPH 1a				
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH,	Gütersloh				
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH				
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	91,42 mNHN		
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	0,60 m		





f)

g)


Schichtenverzeichnis


für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 Datum: 10.12.2015 **Projekt: BV Deponie Horrem** Bohrung: KRB 1b / DPH 1b 1 2 3 4 5 6 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Tiefe Wasserführung unter Bohrwerkzeuge in m c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ansatz-Art Nr Kernverlust (Unternach Bohrgut nach Bohrvorgang punkt **Sonstiges** kante) f) Übliche g) Geologische i) Kalkgehalt Benennung Benennung Gruppe

	a) Kies; sandig, schwach	schluffig			feucht	BP	1b/1	0,90
0,90	b) Ziegelbruch, Organik							
0,90	c) locker gelagert bis mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
	a) Kies; sandig, schwach	schluffig			Kein Bohrfortschritt; feucht	ВР	1b/2	1,50
1,50	b) Beton- und Ziegelbrud	ch						
1,50	c) dicht gelagert bis sehr dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) bra	un				
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					

i)

h)





Höhenmaßstab: 1:45 Blatt 1 von 1

Projekt: **BV Deponie Horrem Bohrung:** KRB 1b / DPH 1b Auftraggeber: Hagedorn GmbH, Gütersloh Bohrfirma: Geoservice Soltenborn GmbH Bearbeiter: Ansatzhöhe: 91,42 mNHN F. Volke Datum: 160048 Endtiefe: 1,50 m 11.12.2015






Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem Datum: 10.12.2015

Bohru	ıng: KRB 2 / DPH 2							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bode und Beimengungen	Bemerkungen	Entnommene Proben					
m	b) Ergänzende Bemerku	Sonderprobe Wasserführung			Tiefe			
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Consuges			Kuntoj
	a) Kies; sandig, schwach	schluffig			feucht	BP	2/1	0,50
0,50	b) Ziegelbruch							
3,22	c) locker gelagert	c) locker gelagert d) leicht zu bohren e) graubraun						
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Ton; schwach schluffig	, schwach feinsandig, seh	r schwach ı	mergelig	feucht	BP	2/2	0,90
0,90	b)							
0,90	c) steif	d) mäßig schwer zu e) dunkelgrau bohren						
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Kies; sandig	schwach feucht	BP BP	2/3 2/4	2,00 3,50			
4,60	b)		BP	2/5	4,60			
,	c) mitteldicht gelagert bis d) schwer zu bohren e) hellgelb bis weiß dicht gelagert							
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Feinsand; schwach mit	telsandig			Bohrung offen bis 5, 50 m	BP	2/6	6,50
6,50	b)		schwach feucht					
0,00	c) mitteldicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) weiß b	is hellgelb				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Kies; sandig	schwach feucht	BP	2/7	8,00			
8,00	b)							
3,00	c) dicht gelagert bis sehr dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) hellgell	b				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				



Höhenmaßstab: 1:45 Blatt 1 von 1

Projekt:	BV Deponie Horrem					
Bohrung:	KRB 2 / DPH 2	KRB 2 / DPH 2				
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH,	Gütersloh				
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH				
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	91,23 mNHN		
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	8,00 m		





b)

c)

f)

d)

g)


Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 Projekt: BV Deponie Horrem Datum: 09.12.2015 Bohrung: KRB 3 / DPH 3 2 4 1 3 5 6 Entnommene a) Benennung der Bodenart Bis und Beimengungen Proben Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m d) Beschaffenheit c) Beschaffenheit e) Farbe Ansatz-Art Nr Kernverlust (Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang **Sonstiges** kante) f) Übliche i) Kalkg) Geologische h) gehalt Benennung Benennung Gruppe a) Sand; schwach kiesig, schwach humos schwach feucht bis BP 3/1 0,40 feucht b) Ziegelbruch 0,40 d) schwer zu bohren e) braun bis grau c) dicht gelagert h) i) f) Auffüllung g) ВP 1,50 a) Kies; sandig, sehr schwach schluffig feucht b) Ziegelbruch 1,50 \mathbf{c}) dicht gelagert bis sehr $| \mathbf{d})$ schwer zu bohren e) graubraun bis dicht gelagert rotbraun h) i) + f) Auffüllung g) a) Kies; sandig, lokal stark sandig Bohrung zugefallen BP 3/3 2,50 ΒP bei 4, 6 m. Kein 3/4 3,50 weiterer BP 4,50 3/5 b) Bohrfortschritt. BP 3/6 5,40 trocken bis schwach 5,40 feucht c) dicht gelagert bis sehr d) schwer zu bohren e) weißgelb dicht gelagert f) g) Tertiär h) i) a) b) d) c) e) f) h) i) g) a)

e)

h)

i)



Höhenmaßstab: 1:45 Blatt 1 von 1

Projekt:	BV Deponie Horrem				
Bohrung:	KRB 3 / DPH 3				
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH, Gütersloh				
Bohrfirma:	Geoservice Soltenborn GmbH				
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	91,45 mNHN	
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	5,40 m	





Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem

Datum: 09.12.2015

Bohru	ing: KRB 4 / DPH 4							
1	2 3					4	5	6
Bis m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung	Entnommene Proben		
								Tiefe
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				(
	a) Schluff; sandig, kiesig,	schwach humos		1	schwach feucht			
0,10	b)							
	c) weich d) leicht zu bohren e) dunkelbraun			-				
	f) Oberboden	g)	h)	i)				
0,40	a) Kies; sandig				schwach feucht	BP	4/1	0,40
	b) Betonbruch	b) Betonbruch						
	c) dicht gelagert d) schwer zu bohren e) grau							
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Sand; kiesig, schwach schluffig, schwach tonig				feucht	BP	4/2	1,50
1,80	b)							
	c) mitteldicht gelagert bis d) mäßig schwer zu e) hellbraun bis graubraun							
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
2,40	a) Sand; kiesig, schwach schluffig, schwach tonig				feucht	BP	4/3	2,40
	b)				1			
	c) locker gelagert	d) mäßig schwer zu e) hellbraun bis bohren graubraun						
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
4,40	a) Mittelsand; schwach kiesig, sehr schwach humos				schwach feucht	BP BP	4/4 4/5	3,50 4,40
	b)							
	c) locker gelagert d) mäßig schwer zu bohren e) weiß							
	f)	g) Tertiär	h)	i)				



f)


g)

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 2 **Projekt: BV Deponie Horrem** Datum: 09.12.2015 Bohrung: KRB 4 / DPH 4 2 3 4 5 6 1 Entnommene a) Benennung der Bodenart Proben Bis und Beimengungen Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ansatz-Art Nr Kernverlust (Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang **Sonstiges** kante) f) Übliche i) Kalkg) Geologische h) **Gruppe** Benennung Benennung gehalt a) Ton; feinsandig, sehr schwach humos schwach feucht BP 4/6 5,00 b) 5,00 c) steif bis halbfest d) mäßig schwer zu e) hellgrau bis grau bohren h) i) f) g) Tertiär Kernverlust von 7, 2 ВP a) Mittelsand; grobsandig, kiesig 4/7 6,00 BP m - 8, 0 m, Bohrung 4/8 7,20 offen bis 4, 04 m, b) WSP bei 3, 78 m; 8,00 schwach feucht e) weißgelb c) dicht gelagert d) schwer zu bohren i) f) h) g) Tertiär a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) d) c) e) f) h) i) g) a) b) c) d) e)

h)

i)



Höhenmaßstab: 1:45 Blatt 1 von 1

Projekt:	BV Deponie Horrem				
Bohrung:	KRB 4 / DPH 4				
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH, Gütersloh				
Bohrfirma:	Geoservice Soltenborn GmbH				
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	91,62 mNHN	
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	8,00 m	






für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem

Datum: 09.12.2015

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bod und Beimengungen	lenart			Bemerkungen	E	ntnom Prob	imene en
m	b) Ergänzende Bemerk	kungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				Kuntoj
	a) Kies; sandig, schwac	h schluffig, schwach humos	S		feucht bis naß	BP BP	5/1 5/2	1,50 2,70
2,70	b) Ziegelbruch, Betonbru	uch, Gesteinsbruch						
,	c) locker gelagert bis mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubr	aun				
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Ton; schluffig, schwa	ch feinsandig		1	naß	BP BP	5/3 5/4	5,00 7,00
7,00	b)							
.,	c) breiig bis weich	d) leicht zu bohren	e) weiß					
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Mittelsand; kiesig			1	Bohrung zugefallen bei 3, 0 m;	BP BP	5/5 5/6	8,00 9,00
9,00	b)	trocken						
2,22	c) mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) weißge	elb				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)			1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
				1		1		




Projekt:	BV Deponie Ho	V Deponie Horrem					
Bohrung:	KRB 5 / DPH 5						
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH, Gütersloh						
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH					
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	90,88 mNHN			
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	9,00 m			





für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 **Projekt: BV Deponie Horrem** Datum: 09.12.2015 Bohrung: KRB 6 / DPH 6 1 2 3 4 5 6 a) Benennung der Bodenart **Entnommene** Bis und Beimengungen Proben Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m Ansatzc) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art Nr Kernverlust (Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang **Sonstiges** kante) f) Übliche i) Kalkg) Geologische h) Benennung Benennung gehalt Gruppe a) Schwarzdecke b) 0,24 d) c) e) i) h) f) g) ВP a) Sand; kiesig, sehr schwach schluffig schwach feucht 6/1 1,00 b) Ziegelbruch 1,00 c) mitteldicht gelagert d) mäßig schwer zu e) graubraun bohren h) i) + f) Auffüllung g) a) Kies; sandig schwach feucht BP 6/2 1,80 1,80 e) weiß bis hellgelb c) locker gelagert d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu bis braun f) Auffüllung g) h) i) a) Kies; sandig schwach feucht ΒP 6/3 2,50 BP 6/4 3,70 b) 3,70 c) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellgelb h) i) f) g) Tertiär a) Mittelsand; Bohrloch bei 6, 65 m BP 5,00 zugefallen, trocken; BP 6,50 6/6 schwach feucht b) 8.00 c) mitteldicht gelagert d) mäßig schwer zu e) hellgelb bohren h) i) f) g) Tertiär



Projekt: **BV Deponie Horrem Bohrung:** KRB 6 / DPH 6 Auftraggeber: Hagedorn GmbH, Gütersloh Bohrfirma: Geoservice Soltenborn GmbH Bearbeiter: F. Volke Ansatzhöhe: 91,39 mNHN Datum: 160048 Endtiefe: 8,00 m 11.12.2015





für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem Datum: 10.12.2015

					T			
1	a) Banananan i Ba	2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bode und Beimengungen	nart			Bemerkungen	E	ntnon Prot	nmene oen
m	b) Ergänzende Bemerku	ıngen			Sonderprobe			
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	Tiefe in m (Unter-
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Kies; sandig, schwach	schluffig			Kein Bohrfortschritt; schwach feucht			
0,70	b)				Sorwach loadh			
0,70	c) dicht gelagert bis sehr dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) graubra	aun				
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	ı	1	1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	ı		1				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				

Höhenmaßstab: 1:45

Blatt 1 von 1

Projekt:	BV Deponie Ho	BV Deponie Horrem						
Bohrung:	KRB 7a / DPH	7a						
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH,	Hagedorn GmbH, Gütersloh						
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH						
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	90,77 mNHN				
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	0,70 m				





für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben


Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem

Datum: 10.12.2015

Bohrung: KRB 7b / DPH 7b

Bohru	ıng: KRB 7b / DPH 7b							
1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bode und Beimengungen	nart			Bemerkungen	Е	ntnom Prob	nmene oen
m	b) Ergänzende Bemerku	ıngen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				Kuiite)
	a) Kies; sandig, schwach	schluffig			schwach feucht	BP	7b/1	0,50
0,50	b) Ziegel- und Glasbruch							
0,00	c) mitteldicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) graubra	aun				
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Kies; sandig				schwach feucht	BP BP	7b/2 7b/3	2,00 3,50
4,50	b)					BP	7b/4	4,50
4,50	c) mitteldicht gelagert bis dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) orange weiß	gelb bis				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Feinsand; schwach mit	Bohrloch bei 5, 30 m zugefallen, kein	BP BP	7b/5 7b/6	6,00 7,50			
7,50	b)	Bohrfortschritt; schwach feucht						
7,00	c) mitteldicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) weiß					
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a)			l				
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)	I						
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				




BV Deponie Horrem Projekt: **Bohrung:** KRB 7b / DPH 7b Auftraggeber: Hagedorn GmbH, Gütersloh Bohrfirma: Geoservice Soltenborn GmbH Bearbeiter: Ansatzhöhe: 90,77 mNHN F. Volke 7,50 m Datum: 160048 Endtiefe: 11.12.2015





für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 Projekt: BV Deponie Horrem Datum: 09.12.2015 Bohrung: KRB 8 / DPH 8 2 4 5 1 3 6 Entnommene a) Benennung der Bodenart Bis und Beimengungen Proben Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m d) Beschaffenheit c) Beschaffenheit Ansatze) Farbe Art Nr Kernverlust (Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang **Sonstiges** kante) f) Übliche i) Kalkg) Geologische h) gehalt Benennung Benennung Gruppe a) Kies; sandig, sehr schwach schluffig schwach feucht BP 8/1 1,00 b) Ziegelbruch 1,00 d) schwer zu bohren e) graubraun c) dicht gelagert h) i) + f) Auffüllung g) Kernverlust von 1, 0 a) Kies; sandig BP 8/2 3,00 ΒP 2, 7 m, 3, 0 - 4, 6 m 8/3 5,00 und 5, 0 - 6, 3 m BP 7,00 8/4 b) schwach feucht 7,00 c) locker gelagert bis d) mäßig schwer zu e) gelb mitteldicht gelagert bohren i) h) f) Auffüllung g) a) Kies; sandig Bohrloch bei 7, 50 m BP 8/5 8,00 zugefallen, trocken; schwach feucht b) gerundete und schwach gerundete Kiese 8,00 c) mitteldicht gelagert d) mäßig schwer zu e) gelbbraun bohren f) g) Tertiär h) i) a) b) d) c) e) f) h) i) g) a) b) c) d) e) f) h) i) g)




Projekt:	BV Deponie Ho	BV Deponie Horrem					
Bohrung:	KRB 8 / DPH 8						
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH,	Hagedorn GmbH, Gütersloh					
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH					
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	90,60 mNHN			
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	8,00 m			





für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 Projekt: BV Deponie Horrem Datum: 10.12.2015 Bohrung: KRB 9a / DPH 9a 2 3 4 5 6 1 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ansatz-Art Nr Kernverlust (Unternach Bohrgut nach Bohrvorgang punkt **Sonstiges** kante) f) Übliche g) Geologische i) Kalkh) Benennung Benennung Gruppe gehalt a) Kies; sandig, sehr schwach schluffig schwach feucht BP 9a/1 1,20 b) Gesteinsbruch 1,20 d) schwer zu bohren c) dicht gelagert bis sehr e) hellbraun dicht gelagert h) i) f) Auffüllung g) Kein Bohrfortschritt; BP 9a/2 1,40 a) Kies; sandig schwach feucht b) Betonbruch 1,40 c) dicht gelagert d) schwer zu bohren e) graugrün h) i) ++ f) Auffüllung g) a) b) c) d) e) f) g) h) i) a) b) d) c) e) f) h) i) g) a) b) c) d) e) f) h) i) g)



Projekt: **BV Deponie Horrem Bohrung:** KRB 9a / DPH 9a Auftraggeber: Hagedorn GmbH, Gütersloh Bohrfirma: Geoservice Soltenborn GmbH Bearbeiter: Ansatzhöhe: 90,26 mNHN F. Volke Datum: 160048 Endtiefe: 1,40 m 11.12.2015





f)


Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 **Projekt: BV Deponie Horrem** Datum: 10.12.2015 Bohrung: KRB 9b / DPH 9b 1 2 3 4 5 6 a) Benennung der Bodenart **Entnommene** Bis und Beimengungen Proben Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m Ansatzc) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art Nr Kernverlust (Unterpunkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang **Sonstiges** kante) f) Übliche i) Kalkg) Geologische h) Benennung Benennung Gruppe gehalt a) Kies; sandig, sehr schwach schluffig schwach feucht BP 9b/1 1,10 b) 1,10 d) schwer zu bohren e) hellbraun c) mitteldicht gelagert h) i) f) Auffüllung g) BP 9b/2 a) Kies; sandig schwach feucht 2,60 b) 2,60 c) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) weiß h) i) f) g) Tertiär a) Feinsand; mittelsandig schwach feucht BP 9b/3 3,50 BP 9b/4 5,80 b) 5,80 e) weiß c) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren f) g) Tertiär h) i) a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach kiesig schwach feucht BP 9b/5 6,60 b) 6,60 c) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) weiß h) i) f) g) Tertiär a) Feinsand Bohrloch bei 6, 65 m BP 9b/6 8,00 zugefallen; schwach feucht b) 8,00 c) mitteldicht gelagert d) schwer zu bohren e) weiß

h)

g) Tertiär

i)



Projekt: **BV Deponie Horrem Bohrung:** KRB 9b / DPH 9b Auftraggeber: Hagedorn GmbH, Gütersloh Bohrfirma: Geoservice Soltenborn GmbH Bearbeiter: F. Volke Ansatzhöhe: 90,26 mNHN Datum: 160048 Endtiefe: 8,00 m 11.12.2015






für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem Datum: 10.12.2015

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Boo und Beimengungen				Bemerkungen	E	ntnon Prot	nmene oen
m	b) Ergänzende Bemerl	kungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
unter Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust	Art	Nr	in m (Unter
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Sonstiges			kante)
	a) Schwarzdecke							
0,24	b)	b)						
0,24	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a) Kies; sandig				schwach feucht	BP	10/1	1,00
1,40	b)							
1,40	c) mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra grau	un bis				
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
	a) Kies; sandig	schwach feucht	BP	10/2	2,00			
2,00	b)							
_,00	c) locker gelagert	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbra grau	un bis				
	f) Auffüllung	g)	h)	i)				
	a) Kies; sandig		1	1	schwach feucht	BP BP	10/3 10/4	3,50 5,00
5,00	b)							
3,00	c) dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) hellgel	b				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Mittelsand; feinsandi	a) Mittelsand; feinsandig, schwach kiesig					10/5 10/6	6,50 7,50
7,50	b)				zugefallen, trocken; Kein Bohrfortschritt; schwach feucht	BP		
7,50	c) dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) weiß					
	f)	g) Tertiär	h)	i)				



Projekt:	BV Deponie Ho	3V Deponie Horrem					
Bohrung:	KRB 10 / DPH	10					
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH,	Hagedorn GmbH, Gütersloh					
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH					
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	90,15 mNHN			
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	7,50 m			





f)

a)

b)

c)

f)

g)

d)

g)

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 1 **Projekt: BV Deponie Horrem** Datum: 10.12.2015 Bohrung: KRB 11 / DPH 11 2 3 4 5 6 1 a) Benennung der Bodenart Entnommene und Beimengungen Proben Bis Bemerkungen b) Ergänzende Bemerkungen Sonderprobe ... m Wasserführung Tiefe unter Bohrwerkzeuge in m c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Ansatz-Art Nr Kernverlust (Unternach Bohrgut punkt nach Bohrvorgang **Sonstiges** kante) f) Übliche i) Kalkg) Geologische h) Benennung Benennung gehalt Gruppe a) Schluff; schwach sandig, schwach kiesig, schwach humos schwach feucht bis BP 11/1 1,00 BP feucht 11/2 1,90 b) umgelagerter Oberboden 1,90 c) steif d) mäßig schwer zu e) dunkelbraun bohren h) i) f) Auffüllung, Oberboden g)

	a) Feinsand; schwach mit	telsandig			schwach feucht	BP BP	11/3 11/4	3,00 4,50
6,50	b)					BP BP	11/5 11/6	5,00 6,50
	c) mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) weiß bi	s hellgelb				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Kies; feinsandig	Bohrloch bei 7, 70 m zugefallen; schwach feucht	BP	11/7	8,00			
8,00	b)	scriwach leucht						
	c) mitteldicht gelagert bis dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) weiß					
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					


h)

e)

h)

i)

i)



BV Deponie Horrem Projekt: **Bohrung:** KRB 11 / DPH 11 Auftraggeber: Hagedorn GmbH, Gütersloh Bohrfirma: Geoservice Soltenborn GmbH Ansatzhöhe: 90,96 mNHN Bearbeiter: F. Volke Datum: 160048 Endtiefe: 8,00 m 11.12.2015






für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: BV Deponie Horrem

Datum: 10.12.2015

1		2			3	4	5	6
Bis	a) Benennung der Bo und Beimengunger				Bemerkungen	E	ntnom Prob	nmene oen
m unter	b) Ergänzende Bemer	kungen			Sonderprobe Wasserführung			Tiefe
Ansatz- punkt	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr	in m (Unter- kante)
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				Kaiite)
	a) Schluff; feinsandig, s	schwach kiesig, schwach hu	mos		feucht	BP	12/1	1,10
1,10	b)							
1,10	c) weich	d) leicht zu bohren	e) hellbra	un				
	f) Auffüllung	g)	h)	i) +				
	a) Mittelsand; feinsand	g			schwach feucht	BP BP	12/2 12/3	2,50 3,50
5,20	b)					BP	12/4	5,20
	c) mitteldicht gelagert	d) mäßig schwer zu bohren bis schwer zu	e) orange	e bis weiß				
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Mittelsand; kiesig	schwach feucht	ВР	12/5	7,00			
7,00	b)							
,,,,,	c) dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) weiß					
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a) Feinsand; schwach I	kiesig			Bohrloch bei 5, 57 m zugefallen, trocken;	ВР	12/6	8,00
8,00	b)				schwach feucht			
-,	c) dicht gelagert	d) schwer zu bohren	e) weiß					
	f)	g) Tertiär	h)	i)				
	a)	-	1	1				
	b)	b)						
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				



Projekt:	BV Deponie Ho	BV Deponie Horrem					
Bohrung:	KRB 12 / DPH	12					
Auftraggeber:	Hagedorn GmbH,	Hagedorn GmbH, Gütersloh					
Bohrfirma:	Geoservice Solten	born GmbH					
Bearbeiter:	F. Volke		Ansatzhöhe:	90,60 mNHN			
Datum:	11.12.2015	160048	Endtiefe:	8,00 m			





Anlage III

Chemische Analytik

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Frau Volke Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01558882

Prüfberichtsnummer: Nr. 90243001

Projektnummer: Nr. 90243

Projektbezeichnung: 160048_Deponie Horrem

Probenumfang: 4 Proben Probenart: **Boden** Probeneingang: 11.12.2015

Prüfzeitraum: 11.12.2015 - 16.12.2015

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Wesseling, den 17.12.2015

M. Sc. Karolina Schulz Prüfleiterin

Tel.: 02236 / 897 205







Umwelt

Nr. 90243001 Seite 2 von 3

Projekt: 160048_Deponie Horrem

			Probenbezeichnung	BP 6/1	BP 4/2-3	BP 7/1
			Labornummer	015231709	015231710	015231711
Parameter	Einheit	BG	Methode			

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse	Ma%	0,1	DIN EN 14346 (AN-LG004)	90,5	90,5	95,4
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	< 40	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	150	< 40	< 40
Naphthalin	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Acenaphthylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Acenaphthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Fluoren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Phenanthren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Chrysen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	-	-	-
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	-	-	-

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

Arsen	mg/kg TS	0,8	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	5,6	16,8
Blei	mg/kg TS	2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	17	202
Cadmium	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	< 0,2	< 0,2
Chrom, gesamt	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	17	11
Kupfer	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	9	10
Nickel	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	18	9
Quecksilber	mg/kg TS	0,07	DIN EN ISO 12846 (AN-LG004)	-	< 0,07	0,10
Zink	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	-	40	380

Anmerkung:

Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.





Umwelt

Nr. 90243001 Seite 3 von 3

Projekt: 160048_Deponie Horrem

			Probenbezeichnung	BP 3/1-2
			Labornummer	015231712
Parameter	Einheit	BG	Methode	

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse	Ma%	0,1	DIN EN 14346 (AN-LG004)	91,8
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	< 40
Naphthalin	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05
Acenaphthylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05
Acenaphthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05
Fluoren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05
Phenanthren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,17
Anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05
Fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,33
Pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,26
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,15
Chrysen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,14
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,23
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,07
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,15
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,13
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,15
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	1,78

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

Arsen	mg/kg TS	0,8	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	9,2
Blei	mg/kg TS	2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	40
Cadmium	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,2
Chrom, gesamt	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	15
Kupfer	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	19
Nickel	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	18
Quecksilber	mg/kg TS	0,07	DIN EN ISO 12846 (AN-LG004)	0,13
Zink	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	84

Anmerkung

Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

EUROFINS Umwelt West GmbH · Vorgebirgsstraße 20 · D-50389 Wesseling

Mull & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Frau Volke Widdersdorfer Straße 190

50825 Köln

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 01558834

Prüfberichtsnummer: Nr. 90243002

Projektnummer: Nr. 90243

Projektbezeichnung: 160048_Deponie Horrem

Probenumfang: 5 Proben Probenart: **Boden** Probeneingang: 11.12.2015

Prüfzeitraum: 11.12.2015 - 17.12.2015

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Proben nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Prüfverfahren.

Wesseling, den 17.12.2015

M. Sc. Karolina Schulz Prüfleiterin

Tel.: 02236 / 897 205

+49 2236 897-0 +49 2236 897-555 Fax info.wesseling@eurofins-umwelt.de

www.eurofins.de/umwelt.aspx

Dr. Hartmut Jäger, Veronika Kutscher Amtsgericht Köln HRB 44724 USt.-ID.Nr. DE 121 85 3679 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Akkreditierungsstelle D-PL-14078-01-00





Projekt: 160048_Deponie Horrem

			Probenbezeichnung	MP-01	MP-02	MP-03
			Labornummer	015231530	015231531	015231532
Parameter	Einheit	BG	Methode			

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse	Ma%	0,1	DIN EN 14346 (AN-LG004)	90,9	92,6	95,0
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	0,5	DIN ISO 17380 (AN-LG004)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
TOC	Ma% TS	0,1	DIN EN 13137 (AN-LG004)	1,6	0,2	< 0,1
EOX	mg/kg TS	1	DIN 38414-S17 (AN-LG004)	< 1	< 1	< 1
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	64	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	320	< 40	< 40
KW-Typ	ohne		DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	MD, SÖ, BT	(n. n.*)	(n. n.*)
Benzol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Toluol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Ethylbenzol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
m-/p-Xylol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
o-Xylol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Summe BTEX	mg/kg TS	-	berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)	(n. b.*)
Dichlormethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0.05	< 0,05
Trichlormethan	mg/kg TS	0.05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetrachlormethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Trichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Tetrachlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	0.05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Summe 10 LHKW	mg/kg TS	5,00	berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)	(n. b.*)
Naphthalin	mg/kg TS	0.05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0.05	< 0.05
Acenaphthylen	mg/kg TS	0.05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Acenaphthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,06	< 0,05	< 0,05
Fluoren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,08	< 0,05	< 0,05
Phenanthren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,83	0,19	< 0,05
Anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,15	< 0,05	< 0,05
Fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	1,7	0,34	< 0,05
Pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	1,5	0,27	< 0,05
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,88	0,18	< 0,05
Chrysen	mg/kg TS	0.05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,78	0,16	< 0,05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	1,1	0,10	< 0,05
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,36	0,21	< 0,05
Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,81	0,16	< 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,57	0,10	< 0,05
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,37	< 0,05	< 0,05
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	0,60	0,12	< 0,05
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS	0,03	berechnet (AN-LG004)	9,54	1,83	(n. b.*)
Summe PAK (15), ohne	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	9,54	1,83	(n. b.*)
Naphthalin BCB 29	ma/ka TC	0.01	DIN EN 15209 (AN 1 C004)	10.01		- 0.01
PCB 28	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 52	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 101	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01	< 0,01
PCB 153	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	0,02	< 0,01	< 0,01
PCB 138	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	0,02	< 0,01	< 0,01





Umwelt

Ir. 90243002 Seite 3 von 5

Projekt: 160048_Deponie Horrem

			Probenbezeichnung	MP-01	MP-02	MP-03
			Labornummer	015231530	015231531	015231532
Parameter	Einheit	BG	Methode			
PCB 180	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	0,01	< 0,01	< 0,01
Summe 6 PCB	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	0,05	(n. b.*)	(n. b.*)
PCB 118	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Summe 7 PCB	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	0,05	(n. b.*)	(n. b.*)

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

Arsen	mg/kg TS	0,8	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	11,5	4,8	7,8
Blei	mg/kg TS	2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	186	37	76
Cadmium	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	0,3	< 0,2	< 0,2
Chrom, gesamt	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	19	14	12
Kupfer	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	17	8	5
Nickel	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	20	12	10
Quecksilber	mg/kg TS	0,07	DIN EN ISO 12846 (AN-LG004)	0,16	< 0,07	< 0,07
Thallium	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Zink	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	256	66	95

Bestimmung aus dem Eluat

pH-Wert	ohne		DIN 38404-C5 (AN-LG004)	10,6	10,5	10,2
el. Leitfähigkeit (25 ℃)	μS/cm	5	DIN EN 27888 (AN-LG004)	284	208	113
Chlorid	mg/l	1	DIN EN ISO 10304-1 (AN-LG004)	2	1	3
Sulfat	mg/l	1	DIN EN ISO 10304-1 (AN-LG004)	47	24	11
Cyanid, gesamt	mg/l	0,005	DIN EN ISO 14403 (AN-LG004)	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Phenolindex (wdf.)	mg/l	0,01	DIN EN ISO 14402 (AN-LG004)	< 0,010	< 0,010	< 0,010
Arsen	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	0,009	0,006	0,006
Blei	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,001	< 0,001	< 0,001
Cadmium	mg/l	0,0003	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,0003	< 0,0003	< 0,0003
Chrom, gesamt	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	0,003	0,003	< 0,001
Kupfer	mg/l	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	0,007	0,005	< 0,005
Nickel	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	0,001	< 0,001	< 0,001
Quecksilber	mg/l	0,0002	DIN EN ISO 12846 (AN-LG004)	< 0,0002	< 0,0002	< 0,0002
Zink	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01	< 0,01

Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

(n. n.*): nicht nachweisbar

Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.





Projekt: 160048_Deponie Horrem

💸 eurofins

			Probenbezeichnung	MP-04	MP-05
			Labornummer	015231533	015231534
Parameter	Einheit	BG	Methode		

Bestimmung aus der Originalsubstanz

Trockenmasse	Ma%	0,1	DIN EN 14346 (AN-LG004)	96,5	94,4
Cyanid, gesamt	mg/kg TS	0,5	DIN ISO 17380 (AN-LG004)	< 0,5	< 0,5
TOC	Ma% TS	0,1	DIN EN 13137 (AN-LG004)	< 0,1	< 0,1
EOX	mg/kg TS	1	DIN 38414-S17 (AN-LG004)	< 1	< 1
Kohlenwasserstoffe C10-C22	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40	mg/kg TS	40	DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	< 40	< 40
KW-Typ	ohne		DIN EN 14039, LAGA KW 04 (AN- LG004)	(n. n.*)	(n. n.*)
Benzol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Toluol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Ethylbenzol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
m-/p-Xylol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
o-Xylol	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Summe BTEX	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)
Dichlormethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
trans-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
cis-1,2-Dichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Trichlormethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
1,1,1-Trichlorethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Tetrachlormethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Trichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Tetrachlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0.05
1,2-Dichlorethan	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
1,1-Dichlorethen	mg/kg TS	0,05	DIN EN ISO 22155 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Summe 10 LHKW	mg/kg TS	-,	berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)
Naphthalin	mg/kg TS	0.05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Acenaphthylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Acenaphthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Fluoren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Phenanthren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0.05	< 0,05
Pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Benz(a)anthracen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Chrysen	mg/kg TS	0.05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0.05
Benzo(b)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Benzo(k)fluoranthen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Benzo(k)ilidorantheri Benzo(a)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	mg/kg TS				< 0,05
Dibenz(a,h)anthracen		0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0.05	
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TS	0,05	DIN ISO 18287 (AN-LG004)	< 0,05	< 0,05
Summe PAK (EPA)	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)
Summe PAK (15), ohne Naphthalin	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)
PCB 28	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01
PCB 52	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01
PCB 101	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01
PCB 153	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01
PCB 138	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01





Umwelt

Nr. 90243002 Seite 5 von 5

Projekt: 160048_Deponie Horrem

			Probenbezeichnung	MP-04	MP-05
			Labornummer	015231533	015231534
Parameter	Einheit	BG	Methode		
PCB 180	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01
Summe 6 PCB	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)
PCB 118	mg/kg TS	0,01	DIN EN 15308 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01
Summe 7 PCB	mg/kg TS		berechnet (AN-LG004)	(n. b.*)	(n. b.*)

Bestimmung aus dem Königswasseraufschluss

Arsen	mg/kg TS	0,8	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	1,3	1,1
Blei	mg/kg TS	2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	7	5
Cadmium	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,2	< 0,2
Chrom, gesamt	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	4	4
Kupfer	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	2	1
Nickel	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	2	3
Quecksilber	mg/kg TS	0,07	DIN EN ISO 12846 (AN-LG004)	< 0,07	< 0,07
Thallium	mg/kg TS	0,2	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,2	< 0,2
Zink	mg/kg TS	1	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	8	5

Bestimmung aus dem Eluat

pH-Wert	ohne		DIN 38404-C5 (AN-LG004)	8,8	8,8
el. Leitfähigkeit (25 ℃)	μS/cm	5	DIN EN 27888 (AN-LG004)	44,9	47,7
Chlorid	mg/l	1	DIN EN ISO 10304-1 (AN-LG004)	< 1	7
Sulfat	mg/l	1	DIN EN ISO 10304-1 (AN-LG004)	3	4
Cyanid, gesamt	mg/l	0,005	DIN EN ISO 14403 (AN-LG004)	< 0,005	< 0,005
Phenolindex (wdf.)	mg/l	0,01	DIN EN ISO 14402 (AN-LG004)	< 0,010	< 0,010
Arsen	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	0,002	0,001
Blei	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,001	< 0,001
Cadmium	mg/l	0,0003	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,0003	< 0,0003
Chrom, gesamt	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,001	< 0,001
Kupfer	mg/l	0,005	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,005	< 0,005
Nickel	mg/l	0,001	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,001	< 0,001
Quecksilber	mg/l	0,0002	DIN EN ISO 12846 (AN-LG004)	< 0,0002	< 0,0002
Zink	mg/l	0,01	DIN EN ISO 17294-2 (AN-LG004)	< 0,01	< 0,01

Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden

(n. n.*): nicht nachweisbar

Erklärung zu Messstandorten und Akkreditierungen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach

DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00 akkreditiert.